

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号:

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监有限公司
检查时间	2018.8.09	检查地点	配电间
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对高压配电间内敷设的接地电阻值进行测量, 测量结果达到设计要求.(约2Ω), 图纸设计为小于4Ω.		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	姜斌
整改情况	整改负责人: _____ 日 期 _____		
复查意见	复查人: _____ 日 期 _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。