

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：长兴永兴旺纺织城有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-CXYXW-001

施工单位	浙江中正新能源科技有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限 公司
检查时间	2018 年 5 月 7 日	检查地点	屋面施工
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况 简述	对现场屋面施工进行巡视检查		
存在问题	安全爬梯上下不方便，女儿墙旁边未做爬梯		
整改要求	对现场爬梯按照国家规范进行整改，做好女儿墙旁边的爬梯		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		