

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：长兴永兴旺纺织城有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-CXYXW-002

施工单位	浙江中正新能源科技有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限 公司
检查时间	2018 年 5 月 14 日	检查地点	屋面施工
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况 简述	对现场屋面施工安全进行巡视检查		
存在问题	1、施工区域无安全警示牌 2、屋面女儿墙旁边未设置安全警示带 3、现场未设置安全通道		
整改要求	1、在施工区域必须设置安全警示牌 2、在女儿墙旁边设置安全警示带 3、尽快把安全通道做好		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		