监理检查记录表

工程名称：长兴永兴旺纺织城有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-CXYXW-003

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>浙江中正新能源科技有限公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2018 年 5 月 21 日</td><td>检查地点</td><td colspan="2">屋面施工</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="4">☑巡视 □定期 □专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="4">对现场屋面施工安全进行巡视检查</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">1、施工人员未佩戴安全帽
2、现场施工人员存在吸烟现象
3、施工人员未佩戴安全带</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="4">1、对工人加强安全培训，施工期间必须佩戴安全帽
2、屋面施工禁止吸烟
3、施工人员必须佩戴安全带进行施工</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td></td><td colspan="2">施工项目部
签收人/日期</td><td></td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="4">整改负责人： 日期</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="4">复查人： 日期</td></tr>
</table>