

监理检查记录表

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号: YCGF-ZHJL-006

施工单位	江苏锡安机电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2018 年 5 月 28 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查光伏区支架安装质量, 组件安装进度		
存在问题	支架螺栓、垫片缺少、有未紧固现象, 支架间距离不符合图纸要求, 有偏差		
整改要求	要求施工队进行一次自检, 将发现问题整改完成。		
检查人	郭晋		
整改情况	已整改		
复查意见	无		

日期: 2018 年 5 月 28 日

日期: 2018 年 5 月 28 日



由 扫描全能王 扫描创建