

监理检查记录表

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号: YCGF-ZHJL-009

施工单位	江苏锡安机电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2018 年 6 月 11 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查光伏区组件安装情况。		
存在问题	检查发现光伏区组件压块两边未达到要求, 现场有施工人员未佩戴好安全帽。		
整改要求	通知施工负责人, 交代压块距离, 进行整改。施工人员安全帽必须佩戴好。		
检查人	郭雷、董跟军		
整改情况	已整改 日期: 2018 年 6 月 9 日		
复查意见	 日期: 2018 年 6 月 9 日		



由 扫描全能王 扫描创建