

监理检查记录表

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号:YCGF-ZHJL-010

施工单位	江苏锡安机电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监 理工程有限公司
检查时间	2018 年 6 月 14 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	检查光伏区内人员施工、机械施工、防火措施		
存在问题	光伏区施工人员帽带未放下,焊工未佩戴好劳保用品,施工人员防火意识差,现场无消防设施		
整改要求	施工人员帽子现场带好,焊工立即停工领取佩戴劳保用品,要求施工方配备好消防设备。		
检查人	郭晋		
整改情况	现场整改 日期: 2018 年 6 月 14 日		
复查意见	无 日期: 2018 年 6 月 14 日		



由 扫描全能王 扫描创建