

监理检查记录表

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号:YCGF-ZHJL-015

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2018 年 7 月 16 日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查围栏基础施工及技术交底		
存在问题	围栏高低不平, 立柱偏移混凝土基础轴心严重, 自拌混凝土原料、试块未送检。		
整改要求	围栏高度统一, 原料、试块进行送检。		
检查人	郭雷 左利军		
整改情况	已整改。		
复查意见	无		

日期: 2018 年 7 月 18 日

日期: 2018 年 7 月 18 日



由 扫描全能王 扫描创建