

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号: YCGF-ZHJL-017

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2018 年 8 月 2 日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查支架、组件安装情况及技术交底		
存在问题	个别支架檩条安装错误, 不符合要求, 檩条不平整, 组件安装间距不美观。		
整改要求	檩条安装错误的整改, 组件间距适量调整美观。		
检查人	郭雷 左利齐 李曙宾		
整改情况	已按要求整改 日期: 2018 年 8 月 4 日		
复查意见	无 日期: 2018 年 8 月 4 日		



由 扫描全能王 扫描创建