

监理安全检查记录表

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号: YCSP-ZHJL-037

施工单位	江苏锡安机电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2018 年 6 月 1 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 生活区安全检查. 卫生检查. 消防检查 2. 光伏区安全检查. 卫生检查. 消防检查. 车辆检查 3. 升压站施工区. 外线. 安全检查. 卫生检查. 消防检查		
存在问题	1. 厨房卫生不合格, 没有防蝇措施. 一台搅拌机没有采取接地措施. 机械转动部分无防护罩和风扇. 2. 光伏区内施工人数, 存在少许未戴安全帽, 多数未戴帽带. 高空作业未戴安全带, 焊工作业未穿绝缘鞋. 施工区域车辆停放乱. 逆变基础模板堆乱放. 木头乱盘. 塑料泡沫遍地可见. 消防设备没有或数量不够. 电源箱普遍存在未接地以及违反电器使用安全的错误接法. 运输车辆人货混装.		
整改要求	立即整改		
检查人签字	李曙光. 郭雷. 钱红红. 闫志明. 邵子.		

2018.6.1

