


工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号:YCGF-ZHJL-013

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2018 年 7 月 2 日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视查看桩机打桩的高度、水平方向以及桩距是否合格		
存在问题	打桩情况比较符合规范要求, 个别桩位有偏差, 由于地质原因, 有个别桩基发生下沉现象。		
整改要求	将有偏差桩基调整为规范要求, 发生下沉现象区域, 不要一次打到要求高度, 应预留一些距离, 防止桩基高度不足。		
检查人			
整改情况	已按设计院要求进行预留。 日期: 2018 年 7 月 2 日		
复查意见	整改符合要求 日期: 2018 年 7 月 2 日		



由 扫描全能王 扫描创建