

监理检查记录表

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号:YCGF-ZHJL-014

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2018 年 7 月 10 日	检查地点	乔集光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查检测到货支架及构配件是否合格		
存在问题	个别支架个别部位镀锌层厚度不足有划伤, 但平均厚度符合要求。		
整改要求	派专人对镀锌层不符合要求的支架现场整改。		
检查人	王和奇		
整改情况	已派专人对不满足要求的支架进行修复。 日期: 2018 年 7 月 11 日		
复查意见	修复符合要求 日期: 2018 年 7 月 11 日		

