

监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目

编号: AQ-004

施工单位	山东亿利丰泰建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 6 月 10 号		检查地点	施工现场、材料现场、办公地点
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查大检查。 2、安全体系及实验检查。 3、现场安全文明控制。 4、现场安全文明管理。 5、施工现场安全状况。			
存在问题	1、施工场地通道存在堆放杂物现象。 2、施工区域未做好隔离措施。 3、部分施工人员安全意识薄弱，出现安全帽没系帽带。 4、现场的施工垃圾未及时处理。 5、现场电动工具摆放混乱。			
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请 3 天之内进行整改，并让监理复查			
检查人	马伟	施工项目部 签收人/日期	李华伟 2018.6.10	
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人: 李华伟 日期: 2018.6.11			
复查意见	已整改 复查人: 马伟 日期: 2018.6.11			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。