

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目

编号: SQXH-001

施工单位	山东亿利丰建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 5 月 21 号		检查地点	5#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、施工处于安装组件状态, 施工人员 20 人, 施工人员全部佩戴安全带及安全帽			
存在问题	(1) 组件吊装时两箱放在屋顶, 屋面承受能力有限存在安全隐患。 (2) 未安装的组件, 摆放不规整。 (3) 发现工人有人坐在组件上, 可能会造成组件出现隐裂			
整改要求	(1) 组件吊装时必须一箱一箱吊运以免屋面承受不了。 (2) 未安装的组件, 摆放整齐。 (3) 对施工人员, 加强文明施工教育。			
检查人	东峰	施工项目部 签收人/日期	李明	2018.5.21
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人: 李明 日期 2018.5.23			
复查意见	无 复查人: 东峰 日期 2018.5.23			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。