

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目

编号: SQXH-002

施工单位	山东亿利丰泰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 5 月 29 号	检查地点	4#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、施工处于安装主梁、安装组件状态,施工人员 25 人,施工人员全部佩戴安全带及安全帽		
存在问题	(1)发现屋面组件有压块未贴紧组件。 (2)未安装的组件,摆放不规整。 (3)发现工人有人依靠组件,可能会造成组件出现隐裂。 (4)现场电动工具摆放混乱。		
整改要求	(1)要求找出其他并整改。 (2)未安装的组件,摆放整齐。 (3)对施工人员,加强文明施工教育。 (4)现场应按要求做好定制化管理。		
检查人	苏伟	施工项目部 签收人/日期	李明 2018.5.29
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人: 李明 日期 2018.6.1		
复查意见	无 复查人: 苏伟 日期 2018.6.1		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。