

监理检查记录表

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

编号: GJ12/BM14-01

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年05月31日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对施工现场对机械设备及临时用电、光伏支架基础坑基等进行了检查		
存在问题	1. 搅拌机电源箱漏电保护器不灵, 不符合要求。 2. 配电箱未接零线不符合要求。 3. 施工现场电锯未安装接地, 临时用电电源箱未安装接地线。 4. 条形基础坑基未夯实, 且进行支模。		
整改要求	限期2018年6月3日前整改完毕, 并报监理部进行检查验收。		
检查人	刘老杰	施工项目部 签收人/日期	董卫正 2018.05.31
整改情况	已整改 整改负责人: 程平 日期: 2018.6.1		
复查意见	经现场实测复查, 整改后符合要求 复查人: 刘老杰 日期: 2018.6.04		

