

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

编号:GFDZJBM14-09

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年07月05日	检查地点	18#、13#、5#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对光伏组件安装检查。		
存在问题	1、光伏组件安装过程中存在施工人员卧伏在光伏组件上施工,极易引起组件内部损坏(断栅、碎片等)。 2、光伏组件在人工运输过程中存在乱堆乱放现象。 3、光伏组件安装过程中发现组件又一人搬运,组件应两人抬放组件。		
整改要求	1、总包方再次对施工人员进行组件安装技术交底,杜绝此类现象。 2、光伏组件应统一整齐堆放,不能用木棍等支撑组件。 3、对施工人员进行组件安装技术交底,组件搬运应由两人抬放。		
检查人	李贵生, 2018.07.05	施工项目部 签收人/日期	董卫平 2018.07.05
整改情况	关于监理方提出的以上三条问题,现已整改完成 整改负责人: 李贵生, 日期 2018.7.9		
复查意见	经监理项目部复查,存在问题已得到整改,符合要求。 复查人: 王卫平, 日期 2018.7.9		





现场组件安装施工人员趴在组件上

