

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

编号: GHDZHM14-011

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年07月27日	检查地点	新增组串接地焊接
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对新增组串接地焊接进行检查。		
存在问题	个别新增光伏组串与原光伏组串镀锌扁铁(5x50mm)接地焊接存在焊渣未清理干净,未做防腐处理等问题。		
整改要求	要求施工单位认真检查,对监理项目部提出的问题尽快落实整改。		
检查人	周国友 2018.7.27	施工项目部 签收人/日期	王永跃 2018.7.27
整改情况	现场以整改。 防腐处理,施工结束,一次性清理。 整改负责人: 王永跃 日期 2018.7.27		
复查意见	经监理项目部检查,关于焊接渣未清理干净已整改完成。 复查人: 周国友 日期 2018.7.27		

