

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

编号:GFDZJBM14-012

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年08月02日	检查地点	光伏区新增组串接地主网沟开挖、回填
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对新增组串主网接地沟开挖、回填进行检查,经监理项目部检查符合设计要求,专职安全员现场旁站,防火配置齐全。		
存在问题	个别接地沟回填土方时,地表面不平整。		
整改要求	施工负责人要对机械操作人员再次进行技术交底。		
检查人	周国存 2018.8.2	施工项目部 签收人/日期	董卫平 2018.08.02
整改情况	现场已整改 整改负责人: 毛永跃 日期: 2018.08.02		
复查意见	符合要求。 复查人: 周国存 日期: 2018.8.3		





新增光伏组串镀锌扁铁接地与原接地主网连接接地沟开挖监理旁站



新增光伏组串镀锌扁铁接地与原接地主网连接接地沟回填监理旁站

