

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目


编号:GFDZJBM14-014

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年08月08日	检查地点	光伏区新增组串接地主
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对新增组串主网接下引防腐以及黄绿色涂刷进行了检查,经监理项目部检查符合设计要求,专职安全员现场旁站,防火配置齐全。		
存在问题	个别光伏组串接地主引黄绿漆涂刷不到位。		
整改要求	要求施工单位负责人对现场施工人员进行技术交底。		
检查人	同同有. 2018.8.8	施工项目部 签收人/日期	董卫平 2018.08.08
整改情况	现场已整改 整改负责人 王永洪 日期 2018.08.08		
复查意见	符合要求。 复查人: 同同有 日期 2018.8.8.		





监理检查新增光伏组串接地下引处黄绿漆涂刷



接地下引焊接处防腐处理

