

JBKXM14

监理检查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM14-AQ-003

施工单位	中国电建集团贵州工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 08 月 13 日	检查地点	工地现场及生活区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼基础施工		
存在问题	1、钢筋加工现场未搭设钢筋棚，所有进场原材料和加工件未做防雨覆盖； 2、钢筋加工机械未做接地、无漏保，未挂安全标志牌； 3、施工现场个别工人未正确佩戴安全帽； 4、现场安全保护措施不到位； 5、现场基坑防雨措施不到位， 6、木工棚平面位置不合适； 7、现场施工材料管理不到位； 8、生活区厨房煤气罐未与煤气灶分开存放； 9、生活垃圾清理不及时；		
整改要求	已发出监理通知单 17335-JL-JBKXM8-AQ-004		
检查人	李青 申景鹏	施工项目部 签收人/日期	王雪刚 2018年08月13日
整改情况	已完成整改 整改负责人：刘振鑫 日期 2018.8.25		
复查意见	已整改完成 复查人：李青 日期 2018.8.26		

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。