

JBKXM14

监理检查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM14-AQ-004

施工单位	中国电建集团贵州工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 08 月 23 日	检查地点	工地现场及生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对外线施工队生活区和施工现场进行安全检查		
存在问题	1、已开槽的基础周边没有安全防护措施或防护措施不符合要求； 2、施工现场无安全警示标语和标牌； 3、发电机与一级配电箱无接地线； 4、电缆线未进行架空设置； 5、工人宿舍生活条件极差、卫生不达标；		
整改要求	1、基础边设置围护，并悬挂安全警示标志； 2、机械设备及电箱设置接地； 3、现场电缆架空或穿管埋地； 4、对工人宿舍进行清扫；		
检查人	朱瑞奇	施工项目部 签收人/日期	王博 2018年08月23日
整改情况	已完成整改 整改负责人：刘振东 日期 2018.8.25		
复查意见	已整改 复查人：朱瑞奇 日期 2018.8.29		

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。