


JBKXM14

监理检查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM14-AQ-006

施工单位	中国电建集团贵州工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 08 月 27 日	检查地点	升压站综合楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼升压站		
存在问题	  1、脚手架堆积材料过多，容易造成坍塌事故。 2、脚手架人行走时要有水平防护栏杆。		
整改要求	1、要求施工单位材料堆放要分散堆放，不要集中堆放。避免安全事故发生。 2、脚手架上部在人行走时要有水平防护栏杆，避免高空坠落事故发生。		
检查人	赵焕柱	施工项目部 签收人/日期	王雪刚 2018.08.27
整改情况	已整改完成 整改负责人：刘振东 日期 2018.08.27		
复查意见	经现场复查已按要求整改完成 复查人：赵焕柱 日期 2018.8.28		

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。