

JBKXM14

监理检查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM14-ZL-001

施工单位	中六集团建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 05 月 29 日	检查地点	场内道路现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	场内道路施工		
存在问题	1、现场洒水不及时 2、A14、A20 风机平台处道路纵坡坡比不符合图纸要求； 3、A14 风机平台处道路转弯半径不符合图纸设计要求		
整改要求	安排洒水车进行洒水； 道路坡及转弯半径按图纸要求进行整改； 已发监理通知单：17335-JL-JBKXM8-ZL-001。		
检查人	申景鹏. 常育	施工项目部 签收人/日期	詹家贵 2018.05.29
整改情况	通知单已回复 整改负责人：程显 日期 2018.05.30		
复查意见	详细通知回复单 复查人：常育 日期 2018.5.30		

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。