

JBKXM14

监理检查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM14-ZL-005

施工单位	中国电建集团贵州工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 08 月 30 日	检查地点	送出线路开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	基础承台钢筋模板安装。		
存在问题	基坑内有积水。 		
整改要求	设置集水井，及时排水。		
检查人	朱浩东	施工项目部 签收人/日期	王雪刚 / 2018.08.30
整改情况	积水已排除，并设置集水井。 整改负责人：耿晓亮 日期：2018年09月1日		
复查意见	整改完成 复查人：朱浩东 日期：2018.9.2		

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。