

JBKXM14

监理检查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM14-ZL-009

施工单位	中国电建集团贵州工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 09 月 23 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站综合楼二层顶梁板钢筋模板验收； 升压站给水设备房剪力墙钢筋验收；		
存在问题	钢筋保护层缺少； 综合楼二层梁内有垃圾未清理；		
整改要求	增加保护层垫块数量； 垃圾清理；		
检查人	赵焕柱	施工项目部 签收人/日期	王雪刚 2018年9月23日
整改情况	已整改完成 整改负责人：高秋鑫 日期 2018年9月23日		
复查意见	经现场复查已整改完成。 复查人：赵焕柱 日期 2018.9.23日		

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。