

安全检查通报

工程名称：2018 房县光伏扶贫项目 EPC 总包二标段

编号：ZHJL-001

根据我司 06 号文件精神，于 2019 年 3 月 29 日上午，监理、总包单位对施工区域现场进行了安全文明施工联合大检查，现将检查情况综合通报如下：

一、基本情况

本次检查为施工二标段，分为大理沟和小理沟两个地块。

二、存在问题

- 1、现场施工人员大部分对安全生产及个人的安全防护比较重视，能够按规定要求配戴安全帽、安全带，但也有个别人对安全生产不重视，安全意识淡薄，在施工中未按要求佩戴安全帽、安全带。
- 2、施工区域场地剩余支架等材料堆放杂乱。
- 3、施工区域现场消防设置不齐全，无灭火器。
- 4、进场道路陡峭，运输组件、施工车辆、应注意安全，拐弯处设置醒目安全警示牌、安全警示带，提高施工人员安全意识。。
- 5、废弃木托板、纸箱、生活垃圾未及时处理。
- 6、临时用电责任未落实到电工个人。
- 7、新进施工人员三级安全教育不完善。

三、其他注意安全事项

- 1、施工期间严禁酒后作业，不准在施工现场赌博。
- 2、施工现场严禁穿高跟鞋或拖鞋，不准携带儿童进入施工作业区。
- 3、施工现场不得有嬉戏、打架、斗殴和其他违法违规行为。
- 4、材料堆放场地严禁使用明火或者吸烟
- 5、施工现场不准擅自使用明火焚烧物质
- 6、施工照明用电及焊接用电，按规定设置安全回路。

四、整改措施

安全生产警钟长鸣，安全文明生产管理须常抓不懈，望施工单位在号的方面继续保持，不足之处积极采取措施，对通报提到存在的问题及时整改，要求在3日内完成，并将整改结果书面报监理部审查。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：



孔庆国

日期：2019.03.29