

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号: ZHJL-002

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 7 月 22 日	检查地点	二标段施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区地锚桩混凝土浇筑, 机械运转正常, 施工技术交底已落实		
存在问题	1、桩出土长度不一致。 2、桩不在圆形水泥墩中心。 3、桩没有垂直埋入, 影响后续施工。 4、混凝土施工没有正确使用振捣棒。 5、施工人员没有正确佩戴防护装置。		
整改要求	详见建立通知单 ZHJL-008 		
检查人	朱号兵	施工项目部 签收人/日期	黄明 2018.7.23
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	已整改 复查人 朱号兵 日期 2018.7.23		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。