

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 2018年列县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程 标段

编号: GFDZJBM14-JL-016

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年1月4日	检查地点	标段大坪沟
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	光伏区组件安装, 机械运转正常, 施工技术交底已落实		
存在问题	1. 压块螺栓设计要求为2母, 实际施工为1母 2. 个别架边压块不完善		
整改要求	1. 严格按照设计要求, 重新增加螺母, 2. 重新调整组件		
检查人	孔德国	施工项目部 签收人/日期	王科 2019.1.4
整改情况	整改完毕		
复查意见	已整改		

整改负责人:

日期 2019.1.8

复查人:

日期 2019.1.9

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。