

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号: GFDZJBM14-JL-017

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年1月20日	检查地点	二标段大理沟
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区组件安装, 机械运转正常, 施工技术交底已落实		
存在问题	1、个别处防雷接地搭接面不达标 2、个别防雷接地搭接防腐不到位		
整改要求	1. 重新焊接, 增大搭接面 2. 重新刷防腐漆		
检查人	孔德国	施工项目部 签收人/日期	王科 2019.1.20
整改情况	整改中 整改负责人: 王科 日期 2019.1.20		
复查意见	整改中  复查人: 王科 日期 2019.1.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。