

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号: GFDZJBM14-JL-018

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 3 月 28 日	检查地点	二标段小理沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区组件安装, 机械运转正常, 施工技术交底已落实		
存在问题	1、个别已安装边缘压住檩条抱箍 2、部分压块螺栓紧固不到位 3、个别已安装组件于地面距离没有达到设计要求		
整改要求	1、重新调整组件。 2、重新紧固压块螺栓 3、土方开挖, 达到设计要求		
检查人	孔德国	施工项目部 签收人/日期	黄彬 2019.03.28
整改情况	已整改 整改负责人: 黄彬 日期 2019.03.28		
复查意见	基本整改完成 复查人: 孔德国 日期 2019.3.29		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。