

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包一标段

编号: ZHJL-016

施工单位	河南华之源实业有限公司湖北房县分公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 10 月 17 日	检查地点	一标段工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	我监理人员在巡视施工工地时,发现施工工地存在以下问题		
存在问题	已并网的区域未悬挂防触电警示牌和安全警示标志。		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展,现要求你单位立即整改,并报予我监理方进行复查。		
检查人	孔德国、李东洲	施工项目部 签收人/日期	刘康 2018.10.17
整改情况	悬挂标识、请检查 整改负责人: 刘康 日期: 2018.10.22		
复查意见	合格 复查人: 孔德国 日期: 2018.10.22		

注 1. 本表由监理单位填写留存。