

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 大连华锐重工铸业有限公司球铁加工车间 1.89MW 分布式光伏项目 编号: HRFD-JCJL--02

施工单位	辽宁铭轩电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.06.13	检查地点	屋面南坡
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面北坡组件安装		
存在问题	1、第 3 个方阵组件安装不整齐;		
整改要求	1、调整组件至符合要求;		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	李树成 2018.6.04
整改情况	1、组件已调整完成; 整改负责人: 李树成 日期: 2018.6.13		
复查意见	复查符合要求 复查人: 王超 日期: 2018.6.14		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。