

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 大连华锐重工铸业有限公司球铁加工车间 1.89MW 分布式光伏项目 编号: HRFD-JCJL--03

施工单位	辽宁铭轩电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.06.25		检查地点	屋面南坡
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	屋面南坡桥架安装			
存在问题	1、由于屋面瓦楞不平, 导致部分桥架与夹具间存在空隙, 电缆敷设后桥架易变形;			
整改要求	1、桥架与夹具间用不锈钢垫片填充;			
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	李树成 2018.6.04	
整改情况	1、现阶段主要保证并网, 并网后安排专人进行整改; 整改负责人: 李树成 日期: 2018.6.25			
复查意见	复查符合要求 复查人: 日期:			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。