

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 大连华锐重工铸业有限公司球铁加工车间 1.89MW 分布式光伏项目 编号: HRFD-JCJL--04

|           |  |                 |                  |
|-----------|--|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 辽宁铭轩电力工程有限公司   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2018.07.4  | 检查地点            | 屋面               |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 屋面逆变器、汇流箱安装  |                 |                  |
| 存在问题      | 1、逆变器、汇流箱支架螺栓部分缺失弹垫;<br>2、逆变器、汇流箱遮阳尺寸与图纸不符;  |                 |                  |
| 整改要求      | 1、检查逆变器、汇流箱支架螺栓, 确保每个螺栓两平一弹;<br>2、逆变器、汇流箱遮阳板及时整改, 如图纸更改, 及时提供设计变更;                             |                 |                  |
| 检查人       | 王超   | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李树成<br>2018.7.04 |
| 整改情况      | 1、逆变器、汇流箱螺栓已全部安装两平一弹;<br>2、遮阳板设计已变更, 将在竣工图修改;<br><br>整改负责人: 李树成      日期: 2018.7.6              |                 |                  |
| 复查意见      | 复查符合要求<br><br>复查人: 王超                      日期: 2018.7.6  |                 |                  |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。