

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 2017年唐县石南坡管28村5894MWP村级光伏电站 编号: 01

施工单位	苏华建设工程有限公司		监理单位	常州正德行监理公司
检查时间	2018年6月25日		检查地点	施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	现场电缆沟内垃圾过多。			
存在问题	电缆沟内垃圾过多。			
整改要求	要求将垃圾清理干净。			
检查人	马立明	施工项目部 签收人/日期	2018.6.25	
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 马立明 日期 2018.6.25			
复查意见	经复查已整改完成。 复查人: 赵焕程 日期 2018.6.25			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

