

监理检查记录表

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号: RJPK-ZHJL-JCJL-010

施工单位	河南万安实业有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.8.29	检查地点	红都兴7号屋顶 光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常,临时用电合理,施工项目部安排专职人员定期检查施工现场.				
存在问题	1. 现场个别施工人员穿拖鞋工作 2. 现场指挥吊组件人员指挥不当.				
整改要求	1. 现场施工人员不允许穿拖鞋施工. 2. 指挥吊运组件人员要根据实际情况指挥吊运工作.				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	朱鑫泽 2018.8.29	
整改情况	已整改				
复查意见	整改完毕 整改负责人: 朱鑫泽 日期: 2018.8.30 复查人: 李云 日期: 2018.8.31 				