

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号：RJPK-ZHJL-JCJL-016

施工单位	河南万安实业有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.10.16	检查地点	美家照明厂房屋顶 光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。			
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽。 2. 组件边框护角随意丢弃。			
整改要求	1. 施工人员必须戴安全帽。 2. 组件边框护角统一堆放，及时清理。			
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	朱鑫泽 2018.10.16
整改情况	已整改 整改负责人：朱鑫泽 日期：2018.10.17			
复查意见	整改完毕 复查人：李 鑫 日期：2018.10.18			