

监理检查记录表

工程名称：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号：RJPK-ZHJL-JCJL-018

施工单位	河南万安实业有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.10.27	检查地点	希艺欧7号屋顶 光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。			
存在问题	1. 光伏组件表面有灰尘、鸟粪等脏物。 2. 个别组件边框护角未拆除。			
整改要求	1. 光伏组件表面的脏物须安排专人清理。 2. 组件边框护角必须拆除干净。			
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	魏泽 2018.10.27
整改情况	已整改 整改负责人：魏泽 日期 2018.10.28			
复查意见	整改完毕 复查人：李云 日期 2018.10.29 			