

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号: RJPK-ZHJL-JCJL-019

施工单位	河南万安实业有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.11.3	检查地点	红都兴厂房 光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目部安排专人负责定期检查施工现场。				
存在问题	1. 吊车作业时未设临时警戒线。 2. 个别施工人员未戴安全中帽。				
整改要求	1. 吊车作业时须设置临时警戒线。 2. 施工人员必须戴安全中帽。				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	梅泽 2018.11.3	
整改情况	已整改 整改负责人: 梅泽 日期 2018.11.4				
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期 2018.11.4				

