

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号：RJPK-ZHJL-JCJL-003

施工单位	河南万安实业有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.12	检查地点	圆鑫标准厂房屋顶 光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。			
存在问题	1. 钢筋笼箍筋之间距离过长 2. 个别模板表面混凝土等杂物未清理干净。			
整改要求	1. 钢筋笼箍筋之间距离必须符合图纸设计要求。 2. 模板表面必须清理干净才能使用。			
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	朱鑫泽 2018.7.12
整改情况	已整改 整改负责人：朱鑫泽 日期 2018.7.13			
复查意见	整改完毕 复查人：李云 日期 2018.7.14			

