

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号：RJPK-ZHJL-JCJL-009

施工单位	河南万安实业有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.8.22	检查地点	凯斯特厂房屋顶 光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理。施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。			
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽。 2. 吊车吊运作业时， 未 作业区域未设临时警示线。			
整改要求	1. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。 2. 吊车作业区域，须设临时警示线。			
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	朱鑫洋 2018.8.22
整改情况	已整改			
复查意见	整改完毕 整改负责人：朱鑫洋 日期：2018.8.23  复查人：李云 日期：2018.8.24			