

监理检查记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-002

施工单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.5	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 屋面安全文明施工; 2. 吊车作业吊装材料; 3. 对进场材料、电缆、逆变器进行核对;		
存在问题	1. 屋面中心位置的东西两端无女儿墙需拉出警示带; 2. 吊车将逆变器吊至屋面过于集中使屋面承重过大; 3. 进场材料经过核对符合图纸要求;		
整改要求	1. 屋面中心位置的东西两端需拉出警示带; 2. 逆变器应分散防止屋面承重过大; 3. 进场材料摆放归整;		
检查人	张良廷	施工项目部 签收人/日期	张 2018.7.5
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 张 2018.7.5 日期 2018.7.5		
复查意见	施工方已按要求整改 复查人: 张良廷 日期 2018.7.6		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。