

## 监理检查记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-003

|           |                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 中机国际工程设计研究院有限责任公司                                                                                                                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                     |
| 检查时间      | 2018.7.10                                                                                                                                                                                             | 检查地点            | 光伏场区                                                                                               |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                        |                 |                                                                                                    |
| 施工及检查情况简述 | 监理人员对现场临时用电及现场施工器具进行检查，施工员防护用品使用情况，消防措施及施工现场安全技术负责人是否做到责任到位；                                                                                                                                          |                 |                                                                                                    |
| 存在问题      | 1. 夏季炎热为工人做好防暑降温的措施；<br>2. 现场施工器具在未使用情况下摆放较乱；<br>3. 南京雨水天气较多组件安装时禁止光伏线散落在屋面以及MC4接头暴露在组件上防止雨水侵蚀；                                                                                                       |                 |                                                                                                    |
| 整改要求      | 1. 在施工现场保证有相应防暑防护措施如：备有正凉水桶凉水医药箱；<br>2. 施工器具在未使用情况下为整齐摆放且雨天造成损坏不及时存放仓库；<br>3. 组件光伏线用扎带绑到支架上禁止暴露在屋面                                                                                                    |                 |                                                                                                    |
| 检查人       | 张良玉                                                                                                                                                                                                   | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2018.7.10 |
| 整改情况      | 已按要求整改。<br><div style="text-align: right;">                     整改负责人：       日期：2018.7.10                 </div> |                 |                                                                                                    |
| 复查意见      | 施工已按要求整改<br><div style="text-align: right;">                     复查人：张良玉      日期：2018.7.11                 </div>                                                                                     |                 |                                                                                                    |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。