

监理检查记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-005

施工单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.25	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	钱建强对现场巡视 1.通讯电缆敷设完成 2.电缆沟回填完成 3.电缆沟盖板完成 4.逆变器及汇流箱的安装及接线； 6.电缆的制作；7.4mm ² 线的敷设		
存在问题	1.个别电缆外皮破损要求施工方做好保护措施； 2.场内垃圾过多极易造成安全隐患； 3.逆变器汇流箱个别散热处理不理想； 4. MC4接头及电缆接头暴露在外； 5.审查施工方资料因与业主方进场材料有冲突；		
整改要求	1.要求施工方对破损的电缆外皮做好保护措施； 2.要求施工方清理场内垃圾；3.要求施工方对未达到要求散热箱进行处理 4.要求施工方对MC4电缆接头做好保护措施；5.要求施工方进场材料		
检查人	张小雄 张俊	施工项目部 签收人/日期	钱建 2018.7.25
整改情况	已整改 整改负责人 钱建 日期 2018.7.25		
复查意见	已按要求整改 复查人：张小雄 张俊 日期 2018.7.25		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。