

监理检查记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-006

施工单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.29	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部巡视现场： 1.个别组件接地；1.步道安装；2.电缆头制作；3.逆变器、汇流箱接地；4.通讯电缆接线；5.组件接地；6.电缆吊牌制作；7.气象监测设备安装；8.桥架盖板；		
存在问题	1.个别步道板末端未紧固，要求施工方对末端采取紧固措施； 2.个别汇流箱进线热缩处理不理想，要求施工方对热缩处理到位；3.个别组件接地有断开，要求施工方对组件断开部位重新连接；		
整改要求	1.要求施工方紧固步道板末端； 2.要求施工方对热缩不理想电缆重新处理； 3.要求施工方对接地断开部位的组件重新连接；		
检查人	张小雄 张良玉	施工项目部 签收人/日期	李理 7.29
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：李理 日期 7.29		
复查意见	已整改 复查人：张小雄 张良玉 日期 2018.7.29		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。