

# 监理检查记录表

工程名称: 石泉县深度贫困村光伏扶贫建设项目

编号: ZHJL-SQFP-03

|           |                                                                                                |                 |      |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|
| 施工单位      | 陕西众森建筑安装有限公司 (一标段)<br>西北水利水电工程有限责任公司 (二标段)                                                     |                 | 监理单位 | 正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018. 8. 15                                                                                    |                 | 检查地点 | 混凝土浇筑现场      |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |      |              |
| 施工及检查情况简述 | 对施工场地用电及安全文明施工进行检查。                                                                            |                 |      |              |
| 存在问题      | 施工现场危险区域未设置安全警示牌。<br>施工现场个别工人未佩戴安全帽。                                                           |                 |      |              |
| 整改要求      | 要求施工方做好安全交底工作, 做好安全培训工作。立即整改。                                                                  |                 |      |              |
| 检查人       | 张计海                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 郭德磊  |              |
| 整改情况      | 已整改<br><br>整改负责人: 郭德磊 日期 2018.8.15                                                             |                 |      |              |
| 复查意见      | 复查人: 张计海 日期 2018.8.15                                                                          |                 |      |              |