

监理检查记录表

编号: ZHJL-SQFP-06

工程名称: 石泉县深度贫困村光伏扶贫建设项目

施工单位	西北水利水电工程有限责任公司	监理单位	正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.9.28	检查地点	中河村电站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视, 检查中河村组件安装情况。		
存在问题	光伏组件安装时, 组件之间的缝隙不整齐, 需施工方进行调整。		
整改要求	要求安装整齐度, 需符合设计规范要求。		
检查人	宋林	施工项目部 签收人/日期	黄宇航
整改情况	已整改 整改负责人: 黄宇航 日期: 2018.9.29		
复查意见	已整改 复查人: 宋林 日期: 2018.9.30		