

监理检查记录表

工程名称: 石泉县深度贫困村光伏扶贫建设项目

编号: ZHJL-SQFP-07

施工单位	西北水利水电工程有限责任公司		监理单位	正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.10.05		检查地点	中河村电站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视, 检查东风组件施工情况。			
存在问题	东风村个别施工人员未正确配单安全帽。			
整改要求	要求施工方对施工人员进行安全交底, 并建立相关规定、制度。			
检查人	张文博	施工项目部 签收人/日期	侯森虎	
整改情况	已整改。 整改负责人: 侯森虎 日期 2018.10.6.			
复查意见	复查人: 张文博 日期 2018.10.7.			