




监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 石泉县深度贫困村光伏扶贫建设项目

编号: ZHJL-SQFP-01

施工单位	陕西众森建筑安装工程有限公司		监理单位	正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.8.4		检查地点	基础开挖现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对施工场地用电及安全文明施工进行检查			
存在问题	施工现场危险区域未设置安全警示牌。			
整改要求	要求施工方做好安全交底工作, 做好安全培训工作。立即整改。			
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.8.4	
整改情况	 整改负责人:  日期 2018.8.4			
复查意见	 复查人:  日期 2018.8.4			